

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	130 мкрн
Передняя левая дверь:	140 мкрн
Задняя левая дверь:	160 мкрн
Заднее левое крыло:	120 мкрн
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	140 мкрн
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	145 мкрн
Задняя правая дверь:	140 мкрн
Передняя правая дверь:	120 мкрн
Переднее правое крыло:	130 мкрн
Порог правый:	
Капот:	120 мкрн
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	120 мкрн
Люк / панорама:	

### Примечание:

1. Комплектация: ас/ все ст-ки 2. ПТС: оригинал 3. Владельцы: 1 4. Кол-во свободных полей: 2 5. Гарантия: - 6. Сервиса: да 7. Кол-во ключей: 2 8. Прохождение ТО (отметки): 9. Программа импортера: 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: 11. Покраски и работы: нет/автомобиль весь промовилен
---

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: 1. Ветровое стекло-трещина; 2. Личинки замков-профилактика; 3. Стояночный тормоз-замена тросов; 4. Подушки ДВС-оторваны, замена; 5. Замена комплекта ГРМ-течь сальника; 6. Номер двигателя-сгнил; 7. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: замена стоек, втулок; поддон ДВС-течь; сальники-течь переднего;

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да

ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет