

Примечание:

ам без мотора • ПТС - дубликат • Кол-во хозяев – 5 • Кол-во ключей - 1 • Комплектация – кожа, климат, литые. •
Окрас – задняя правая дверь. • Диагностика – не делалась • Повреждения – сколы и притертости по кузову,
царапина на задней правой двери, вмятина на капоте

Технический осмотр

Примечание:

На авто стукнул мотор. Мотор частично разобран, головка блока лежит в багажнике.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да