Салон:

Имеются загрязнения в салоне.	
Применание	

3. Технический осмотр

Примечание:

не горит: 2 передних габарита, указатели поворота, 1 подсветка номера, замена щеток стеклоочистителя, не работает задний омыватель, смазка направляющих стеклоподъемников, сломана спинка водительского сиденья, отсуктствует фиксатор капота, антифриза минимум, замена приводного ремня, течь клапанной крышки, зарядить АКБ, требуется ТО, нет связи с ЭБУ, замена ПТД+ПТК, порваны пыльники передних амортизаторов, течь задних амортизаторов, заднее правое колесо спущено, замена левого переднего рычага, замена втулок и стоек переднего СПУ, запотевание поддона ДВС, запотевание корпуса КПП, сечет прокладка выпускного коллектора, коррозия дница, сквозные отверстия, сгнили пороги

4. Безопасность

Название Описание

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	