

Примечание:

По автотеке бьется 3 ДТП, но расчетов стоимости ремонта нет. Окрашены оба дверных проема до 1100мкрн.
Окрас злк.кб,зпк.

Технический осмотр

Примечание:

сломан показатель задних парктроников
выработка птд
подтекание на стыке двс и акпп
расстрескивание сайлентблоков подрамника

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да