

## Внешний осмотр

### Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

### Примечание:

**Окрас всего кузова!**

## Технический осмотр

### Примечание:

Не работает омыватель фар головного света. Не закрывается от центрального замка люк бензобака. Не ровная работа двс. Не работает А/С. Подогрев левого и правого сидения не включается. Запотевание клапанной крышки и передней крышки двс. Эндоскопия-задиры 2 и 3 цилиндров поршневой группы. Запотевание и активные ошибки по турбине. не работает амортизатор капота . Растрескивание всех с/блоков рычагов передней подвески. Течь поддона двс, поддона кпп. Разорван пыльник переднего левого внешнего шрус.

## Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да