

**Примечание:**

Окрас ппк. Сколы, царапины по всему кузову.

**Технический осмотр**

**Примечание:**

отсутствует домкрат и балонник-оторвана ручка на потолке сзади слева-установлен самодельный центральный тоннель-порвана обшивка передней левой стойки - салон грязный затертый-под чехлами сиденья рваные протертые прожженные-сломана центральная консоль торпеды-не горит задняя и передняя центральная подсветка салона установлены не штатные диодные ленты-сломаны дефлекторы окон-в подкопотном пространстве установлена не штатная проводка-рекомендуется замена тормозной жидкости(ресурс)-рекомендуется замена антифриза-трещина кожуха вентилятора охлаждения радиатора-установлен не штатный све в передних фарах-течь сальников топливных форсунок 3,4 цилиндров-трещины правого наружного пыльника фруса спереди-трещины левого внутреннего пыльника шруса спереди -следы смазки из под пыльников левого и правого внутренних передних шрусов-запотевание поддона двс-запотевание на стыке кпп и двс-раздатка вся в масле-люфт передней крестовины-запотевание заднего внутреннего правого пыльника шрусов-растрескивание заднего правого наружного пыльника шруса-запотевание задней части двс сверху-люфт в переднем и заднем редукторе-растрескивание сайлентблоков всей задней подвески-растрескивание сайлентблоков переднего левого и переднего правого рычагов-запотевание заднего редуктора-ручник держит только заднее правое колесо-не герметичность выхлопной системы в районе гофры -не держат ограничители дверей-коррозия передних и задних тормозных дисков

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да