

Салон

В салоне имеются загрязнения.

Описание

ПТС оригинал

Кол-во хозяев-1

Кол-во ключей-2

Краткое описание комплектации(для удобства ПК)а/с. 2 подъёмника. задний парктроник. подогрев руля. подогрев сидений. литьё. птф.

Диагностика

Подробное описание окрашенных/заменённых элементов БЕЗ ОКРАСА притёрт передний бампер. **Возвратный а/м копрессия в 3 цилиндре 7 бар, задиры в цилиндрах. Тербуется ремонт двигателя**

ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	да
Дубликат ПТС	нет