

Примечание:

3. Технический осмотр

Примечание:

МИЦУБИШИ АСХ 1.8 АКПП. 1 ВЛ 132000 ПРОБЕГ. КАПОТ И КРЫША ПОБИТЫ ГРАДОМ. БАМПЕРА ПОД РЕМОНТ. ПО АВТОТЕКЕ БЫЛО ДТП СЗАДИ. РЕМОНТИРОВАЛИ ПОЛ БАГАЖНИКА

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет