

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (700 мкрн)
Передняя левая дверь:	О (430 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (380 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (600 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (290 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (460 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (240 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (280 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (320 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (290 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	панорама

### Салон:

--

### Примечание:

1. Комплектация: максималка 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 1 4. Кол-во свободных полей: 3 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: Да 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Программа импортера: Нет 9. Секретки/Метки на запуск ДВС: штатное 10. Покраски и работы: весь 11. Повреждения: - 12. Диагностика: течь двс и турбин, сильно дымит при перегазовке
---

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

--

Диагностика: 1. Не работает доводчик водительской двери; 2. Клапанная крышка-течь; 3. Турбина-течь; 4. Ремень/цепь ГРМ-шумность; 5. Номер двигателя-тербуется проверка/заменен короткий блок; 6. Ошибки по ДВС:120608, 120408; 7. Передняя часть: рычаги подвески-отслоение с/блоков; поддон ДВС-течь; сальники калевала: течь заднего; дымит при перегазовках;

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет