


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

28.11.2024

Марка	SsangYong	Модель	Ацупо
Год	01/01/2014	Пробег	159403 км
ВИН	RUMA0A18SE0021243	Цвет	Красный
Двигатель	1998 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	6
Кол-во ключей	2	Гарантия до	29.05.2016/Нет
Предварительная оценка	800000	Второй комплект колес/шин	Да

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Легкосплавные диски R16
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Прикуриватель и пепельница
- 17 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 18 Обогрев зеркал
- 19 Бортовой компьютер
- 20 Передние противотуманные фары
- 21 Галогеновые фары
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Центральный замок
- 24 Блокировка задних дверей
- 25 Противоугонная сигнализация
- 26 Имобилайзер
- 27 Isofix/LATCH
- 28 ESP
- 29 Подушки безопасности боковые
- 30 Подушка безопасности пассажира
- 31 Подушка безопасности водителя
- 32 Система курсовой устойчивости
- 33 Антипробуксовочная система
- 34 Антиблокировочная система (ABS)
- 35 Регулировка сидений водителя по высоте
- 36 Bluetooth
- 37 Подогрев передних сидений
- 38 Передний центральный подлокотник
- 39 Электроподъемники передние
- 40 Электроподъемники задние
- 41 Темный салон
- 42 Индикатор внешней температуры
- 43 Защита картера двигателя
- 44 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
9	Камера заднего хода			X	Установлена не оригинальная камера
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье	X			Не работает кнопка подогрева сидений; Не работает мат подогрева нижней части сидения
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Внутреннее освещение			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	Не штатная
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждена обивка
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	

39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)	X			Вибрация маховика при трогании с места/в движении
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов)
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП	X			Вибрация при трогании и торможении
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			Сильная вибрация при работе ДВС / рекомендуется замена привода ГРМ согласно регламенту
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	Сильная коррозия / не читается
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
	Работа ремней SRS, проверка года				

3	выпуска			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Не работает компрессор кондиционера; Нет фреона в системе
6	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
9	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски		X		Износ резины свыше 60%
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Течь рулевой рейки
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	

8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Люфт внутреннего переднего правого ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Лебедев АА Подпись:		Егоров И.А. Подпись:	Телефон:	Дата: