

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	130 мкрн
Передняя левая дверь:	130 мкрн
Задняя левая дверь:	О (355 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (190 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (282 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (140-203 мкрн)
Задняя правая дверь:	130 мкрн
Передняя правая дверь:	130 мкрн
Переднее правое крыло:	130 мкрн
Порог правый:	
Капот:	130 мкрн
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	130 мкрн
Люк / панорама:	

X4X3C39430P684693	
--------------------------	--

Примечание:

1. Комплектация: на полном приводе в полном м - пакете 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 2 4. Кол-во свободных полей: 2 5. Гарантия:- нет 6. Сервиса: - нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): - да 9. Программа импортера: нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: см акт осмотра 12. Повреждения:- НЕТ

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Не исправны прикуриватели 2 шт; 2. Обогрев рулевого колеса не исправен; 3. Не фиксируется бачок омывателя; 4. Запотевание шлангов впускн. турбины; 5. Ошибки по ДВС и SRS; 6. Износ передних и задних тормозных дисков; 7. Запотевание заднего сальника коленвала; 8. Течь сальника КПП (к поддону ДВС);

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет