

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1.1. Комплектация: максималка Люкс привеледж - климат, литье, навигация, обогревы сидений зеркал и лобового , 4 подушки, 4 стеклоподъемника и тп 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 1 хоз 4. Кол-во свободных полей: 3 5. Гарантия: Нет 6. Сервиска: Нет 7. Кол-во ключей: 1 ключ 8. Прохождение ТО (отметки):Пробег на последнем ТО - 210.000 км 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: в родне 12. Повреждения: дырка небольшая в пер бампере под левой фарой 13. Диагностика: износ с/б передних рычагов + запотевание поддона картера + не раб зад парктроник + грязные жидкости гура и тормозная

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: 1. Парктроник задний - не работает; 2. Личинки замков-не работают; 3. Сцепление-скрип при выжиме; 4. Тормозная жидкость и жидкость ГУР-требуется замена; 5. Износ передней левой шины 100 %; 6. Передние тормозные диски-износ; 7. Поддон ДВС-запотевание; 8. С/блоки - отслоение;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет