

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	121 мкрн/К
Передняя левая дверь:	135 мкрн/К
Задняя левая дверь:	121 мкрн/К
Заднее левое крыло:	124 мкрн/К
Порог левый:	К
Задняя дверь / багажник:	121 мкрн
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	129 мкрн/К
Задняя правая дверь:	125 мкрн/К
Передняя правая дверь:	1247 мкрн/К
Переднее правое крыло:	120 мкрн/К
Порог правый:	К
Капот:	129 мкрн/К
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	120 мкрн
Люк / панорама:	

Примечание:

1. ПТС оригинал, 1 владелец/2 свободных поля/ авто на ходу/ авто уже выкуплен РОЛЬФ

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: КД не проводилась

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет