

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	В
Передняя левая дверь:	О (202 мкрн)/К
Задняя левая дверь:	О (190 мкрн)/К
Заднее левое крыло:	О (130 мкрн/)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (150 мкрн)
Задняя правая дверь:	В
Передняя правая дверь:	О (220 марн)/В
Переднее правое крыло:	О (150 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	О (130 мкрн)/К
Люк / панорама:	

Примечание:

<p>1. Комплектация: АС/ 4 стекла . 2. ПТС: дубликат 3. Владельцы: 4 4. Кол-во свободных полей:4 5. Гарантия: нет 6. Сервиса: нет 7. Кол-во ключей: 1 8. Прохождение ТО (отметки): 9. Программа импортера: нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: есть 11. Покраски и работы: крашена практически вся 12. Повреждения: коррозия задняя левая дверь/ не качественный кузовной ремонт, вмятина на переднем крыле 13. Диагностика: нареканий много , см. КД (течет две кпп и гур)</p>
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Габариты не горят; 2. Повреждена передняя правая ПТФ; 3. Не горит: подсветка номера, задние фонари (поврежден правый), фонари заднего хода; 4. Не работает личинка правой двери, не работают кнопки на штатном ключе; 5. Прикуриватель не работает; 6. Стеклоподъемники не работают на левой стороне; 7. Наружнее зеркало левое не работает режим вверх-вниз; 8. Напольный коврик поврежден в ногах водителя; 9. Сцепление износ; 10. Обогрев стекла не работает; 11. Стояночный тормоз не работает; 12. Люфт салазок сиденья; 13. Не работает электропривод антенны; 14. Износ механизма выбора передач КПП; 15. Туго вращается руль; 16. Плохо открываются передние двери; 17. Течь бачка ГУР и шум насоса ГУР; 18. Приводные ремни-износ; 19. Подтекание по периметру ДВС и КПП; 20. Ремень/цепь ГРМ -шумность; 21. ДВС перегревается-выбивает антифриз с расширительного бачка; 22. Шум навесного оборудования ДВС; 23. Передняя часть: ступичные подшипники, диски тормозные износ, износ амортизаторов; 24. Задняя часть: износ с/блоков; 25. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: левая шаровая, правая шаровая, износ с/блоков, износ втулок; рулевая рейка-люфт, течь; течь заднего и переднего сальника; КПП: течь, шум; сальники-течь; течь трубок ГУР; тормозные шланги, трубки-коррозия; вырезан катализатор; 26. Задняя часть: износ подш. балки, износ с/блоков, трубки-коррозия, выхлопная система-износ креплений; 27. Пороги повреждены; 28. Не закреплен патрубок впускной между фильтром ДВС и заслонкой-подсос неочищенного воздуха, поврежден патрубок, часть патрубков отсутствует;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да