

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Общая информация:

Пробег 297419 4 Владельца , Дубль ПТС..., КД не проводили. По окрасам Задние Двери 300, Пороги окрас + Антикор, ППД 250., Крыша в одном месте 150 (пер лев угол), остальное 110.

Диагностика:

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да