

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (180-220 мкрн)
Передняя левая дверь:	130-160 мкрн
Задняя левая дверь:	О (200-211 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (200-210 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	134-150 мкрн
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	124-130 мкрн/П
Задняя правая дверь:	125-143 мкрн
Передняя правая дверь:	130-150 мкрн
Переднее правое крыло:	О (200-250 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (300 мкрн)
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	
Крыша:	124-127 мкрн
Люк / панорама:	

VIN: WDD2120341B279731

### Примечание:

1. Комплектация: AMG пакет (без колес)
2. ПТС: Оригинал
3. Владельцы: 1 хоз
4. Кол-во свободных полей: 4
5. Гарантия: нет
6. Сервиса: да (ТО в электронном виде)/ вся обслужена.
7. Кол-во ключей: 2 ключа
8. Прохождение ТО (отметки): электрон.
9. Программа импортера: Нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: передние крылья, капот, задняя левая дверь и з.л.крыло.
12. Повреждения: пер. бампер с юбкой, решетка радиатора, задний пр. фонарь, задний бампер и крыло правое.
13. Диагностика: задняя панель немного деформирована (не критично)/ рулевой рычаг (не рейка) - люфтит слева, пыльник днища - потертости.

На 162000 км в достойном состоянии по технике, без нареканий. 1 хозяйка с момента покупки из салона в 2016 году.

## 3. Технический осмотр

**Примечание:**

Диагностика: 1. Задние фонари: правый наружный фонарь разбит; 2. Ошибки : проверка ДВС и катализаторов-проверка; климат-контроль-проверка; 3. Повреждение шин/поцарапаны диски; 4. Рулевая рейка-лофт слева; 5. Задняя панель замята+сломан пыльник заднего бампера; разодраны пыльники днища; повреждение пыльник абампера переднего;

**4. Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет