

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (300 мкрн)
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	Т
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О (300 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Примечание:

<ol style="list-style-type: none">1. Комплектация: климат, литые диски, птф, ксенон, бесключевой доступ и тп2. ПТС: ОРИГИНАЛ3. Владельцы: 2 хоз4. Кол-во свободных полей: 25. Гарантия: Нет6. Сервиса: Нет7. Кол-во ключей: 1 ключ8. Прохождение ТО (отметки): Пробег на последнем ТО - неизвестно9. Программа импортера: Нет10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет11. Покраски и работы: передние крылья12. Повреждения: треснут и притерт задний бампер + поврежден корпус правого зеркала, менян П бампер на версию без форсунок, поврежден кронштейн ПЛ фары13. Диагностика: СТУЧИТ МОТОР(короткий блок)

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Омыватель фар-отсутствуют форсунки; 2. Масло АКПП-грязное; 3. Стук в ДВС-замена короткого блока; 4. Ошибки по SRS- проверка; 5. Задние тормозные диски-проточка;
--

4. Безопасность

Название	Описание
----------	----------

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет