

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (400-500 мкрн)
Передняя левая дверь:	О (400-500 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (400-500 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (400-500 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (400-500 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (400-500 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (400-500 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (400-500 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (400-500 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (400-500 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	О (400-500 мкрн)
Люк / панорама:	

--

Примечание:

1.6 МТ 2013 гв/кондиционер/ перекрашен в белый цвет (был желтым)/был в такси/ ПТС дубликат
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: не проводилась

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет