

Примечание:

Модель: Volkswagen Polo V
Год выпуска: 2014
Тех. характеристики: 1.6 АТ (105 л.с.)
Пробег, км: 14500
1 Владелец, 2 ключа.
25.08 девушка въехала в ДУБ . До ДТП кузовные работы не производились.
Скрытые дефекты :
Замяты радиаторы (без течей)
Замят усилитель
Сломано крепление ПЛ фары
Сломано кронштейн крепление фары.

Примечание:

Диагностика:
ПДТ - коррозия;
Радиатор кондиционера - замят
Радиатор охлаждения ДВС - замят
Радиатор охлаждения АКПП - замят
Передние рычаги подвески - отслоение зад. с/б перед. рычаг.;
Поддон двс - запотевание в соедин. поддона и перед. крышки;
Загнут усилитель перед. бампера;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет