

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (200 мкрн)
Передняя левая дверь:	О (350 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (450 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (300 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (300 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (360 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (250 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (350 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (500-700 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (400-1000 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Примечание:

1. Комплектация: максималка, память сидений, кожа 2. ПТС: дубликат 3. Владельцы: 5 4. Кол-во свободных полей: 4 5. Гарантия: - 6. Сервиса: - 7. Кол-во ключей: 1 8. Прохождение ТО (отметки):- 9. Программа импортера: 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: - 11. Покраски и работы: весь, кроме крыши

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Повреждена правая фара; 2. Передние ПТФ не горят; 3. Задние фонари-центральный стоп не горит; 4. Парктроник задний-не исправен 1 датчик; 5. Омыватель фар-не работает; 6. Личинка замка багажника; 7. Наружние зеркала не работает электропривод; 8. Панель приборов-не горит часть подсветки; 9. Штатный инструмент отсутствует; 10. Масло-щуп сухой; 11. Качество масло АКПП-замена; 12. Насос ГУР-течь; 13. Клапанная крышка-течь; 14. Подушки ДВС и КПП-вибрация; 15. Повышенная дымность выхлопа ДВС; 16. Нет уплотнителя крышки бачка ГУР; 17. Ошибки по ДВС и катализаторам/коды: P0037, P0038, P0138, P0140; 18. Задние тормозные диски-износ; 19. Радиатор кондиционера-отслоение сот; 20. Радиатор охлаждения ДВС-поврждено крепление; 21. Износ задних шин; 22. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: износ с/блоков, люфт правой рулевой тяги; рулевая рейка-запотевание, люфт; пыльники-трещины на внутренних шрусах; приемная труба сечет, вырезан катализатор; защита картера-сквозная коррозия; запттевание передней крышки ДВС, трубок ГУР; подмяты усилители на днище; 23. Задняя часть: с/блоки износ, стойки/втулки стабилизатора-износ; 24. Пороги-сквозная коррозия; 25. Передняя, зхадняя панель кузова, усилители бамперов повреждены;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да