

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	93 мкрн
Передняя левая дверь:	440 мкрн
Задняя левая дверь:	1315 мкрн
Заднее левое крыло:	240 мкрн
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	404 мкрн
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	750 мкрн
Задняя правая дверь:	940 мкрн
Передняя правая дверь:	1300 мкрн
Переднее правое крыло:	618 мкрн
Порог правый:	
Капот:	200 мкрн
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	пленка/278 мкрн
Люк / панорама:	

### Примечание:

Рабочее состояние! 1.Комплектация: базовая 2.Птс: Дубликат 3.Владельцы: 4 4.Кол-во свободных полей: 3 5.Гарантия: нет 6.Сервиса: нет 7.Кол-во ключей: 2 8.Прохождение ТО (отметки): нет 9.Программа импортера: нет 10.Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11.Покраски и работы _ вся 12.Повреждения: см фото 13.Диагностика: не делали
---

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: КД не проводилась
--------------------------------

## 4. Безопасность

Название	Описание
----------	----------

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да