

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (200 мкрн)
Передняя левая дверь:	О (630-2000+)
Задняя левая дверь:	О (200 мкрн)
Заднее левое крыло:	С
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	О (680 мкрн) /краска облезла
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Примечание:

переварена левая сторона, стойка, порог, подушек по левой стороне нет/

### Примечание:

1. ПТС оригинал/3 владельца/ VIN:JSAJTD54V00501871

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: КД не проводилась/ периодически плохо запускается двигатель

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет