

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (200 мкрн)/К
Передняя левая дверь:	О (170 мкрн)/К
Задняя левая дверь:	О (160 мкрн)/К
Заднее левое крыло:	О (200 мкрн)/К
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (160 мкрн)/К
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (180 мкрн)/К
Задняя правая дверь:	О (400 мкрн)/К
Передняя правая дверь:	О (400 мкрн)/К
Переднее правое крыло:	О (260 мкрн)/К
Порог правый:	
Капот:	О (379 мкрн)/К
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	С
Крыша:	О (357 мкрн)/К
Люк / панорама:	

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Подсветка номера не горит; 2. Ветровое стекло-сколы, затерто; 3. Подтекание сальника штока; 4. Номер двигателя-не читается, сгнил; 5. ВИН-коррозия (дубль в багажнике); 6. Передние тормозные диски-быстры проточка; 7. Радиатор охлаждения ДВС- мойка; 8. Рулевая рейка-люфт; 9. Запотевание прокладки ГБЦ; 10. Подтекание сальника - пыльника левого привода; 11. Замята задняя панель и корыто под запасным колесом - деформация;
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет