


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

21.09.2024

Марка	Mercedes-Benz	Модель	G-Класс
Год	01/01/2008	Пробег	298520 км
ВИН	WDB4633411X178415	Цвет	Серый
Двигатель	2987 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	7
Кол-во ключей	1	Гарантия до	10.02.2017/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Регулировка руля В 2 направлениях
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 3 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Электронная система парковки Зад
- 10 Розетка 12 V
- 11 Центральный замок
- 12 Блокировка задних дверей
- 13 Иммоилайзер
- 14 Замок руля
- 15 Подушка безопасности пассажира
- 16 Подушка безопасности водителя
- 17 Парктроник
- 18 Антипробуксовочная система
- 19 Антиблокировочная система (ABS)
- 20 Люк
- 21 Мультируль
- 22 Темный салон
- 23 Датчик света
- 24 Датчик дождя

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина лобового стекла
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен.:					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Внутреннее освещение			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10	Работа привода рег. педального узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников	X			Не открывается/закрывается стекло пасс. дверь; плохо работают стеклоподъемники
12	Проверка наружных зеркал	X			Неисправен мотор левого зеркала; Неисправен мотор правого зеркала
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
23	Обогрев ветрового стекла			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская			X	

	дверь				
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
44	Состояние рукоятки КПП			X	
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Надрыв левой подушки; Надрыв правой подушки; Надрыв передней подушки; Надрыв задней подушки; Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП	X			Надрыв верхней подушки; Надрыв нижней подушки
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Течь с турбокомпрессора; Патрубки в масле
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Уровень масла ниже минимальной отметки; Течь прокладки клапанной крышки; Течь сальника коленчатого вала передний; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС; Течь масла из под масляного фильтра
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки
8	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	

3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков верхний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний передний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X			Повреждены стойки переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки; Течь рулевого редуктора
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание	X			Течь хвостовика
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)	X			Разорвана опора
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Течь хвостовика редуктора; Течь сальника левого приводного вала; Течь сальника правого приводного вала
10	Передняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у/м с неразрезным мостом	X			Порваны сайлентблоки
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у/м с неразрезным мостом	X			Порваны сайлентблоки
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)		X		Имеется коррозия рамы; следы сварки
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; коррозия дна
5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова		X		
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:

Специалист по оценке и выкупу Волков А.М. Подпись:		Алимов К.В. Подпись:		Телефон:	Дата:
---	--	-------------------------	--	----------	-------