

**Салон:**

Имеются загрязнения в салоне.

**Описание:**

ПТС оригинал, 1 вл

**Диагностика:**

Стук ДВС работает неустойчиво и сильно дымит. Результаты замера компрессии - 1цил.-10 2цил.-8 3цил.-10 4цил.-10,5. Считывание кодов неисправностей по двигателю -отсутствуют. Проверка параметров работы двигателя-на момент проверки неисправности не проявляются. На основании результата измерения компрессии можно сделать вывод о неисправности(например износ, нагар, залегание...) механических элементов двигателя. Присутствует код неисправности по АКПП P177B фрикцион 1:достигнута граница допуска

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет