

Имеются загрязнения в салоне.

Описание

Комплектация: R-Line 2.0 210лс панорама ткань би-ксенон R18
2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы: 2
4. Кол-во свободных полей: 2
5. Гарантия: закончилась
6. Последнее ТО по сервисной:сервиска утеряна
7. Кол-во ключей: 2 ключа
8. Прохождение ТО (отметки): Нет
9. Программа импортера: Нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС нет
11. Покраски и работы: окрас крышки багажника
12. Повреждения: незначительные сколы
13. Диагностика: заменить стойку задн стабилизатора ,запотевание патрубка турбины (незначительное)

Диагностика



ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	нет