

Имеются загрязнения в салоне.

Описание

2 владельца
птс ориг
2 ключа
1.8 4WD
окрашена почти вся кроме крыши крышки багажника
комплектация COSMO
ксенон
комб салон

техника:

замена приводного ремня
долить масло ДВС
зарядить АКБ
следы ОЖ на ДВС предположительно помпа
запотевание в районе крышки ГРМ
заменить задние торм. диски (коррозия)

Диагностика



ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	нет