

Комплектация: КЛИМАТ, МУЛЬТИРУЛЬ, КРУИЗ, ГАЛОГЕН

2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 1
4. Кол-во свободных полей: 3
5. Сервисная книга: нет
6. Обслуживание/Последнее ТО:
7. Кол-во ключей: 2
8. Секретки/Метки на запуск ДВС: НЕТ
9. Покраски и работы: ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ДВЕРЬ, ПЕРЕДНИЕ ЛЕВОЕ КРЫЛО.
10. Повреждения: ЕСТЬ СКОЛЫ И ПРИТЕРТОСТИ
11. Диагностика: О.Ж. меньше min, Компрессия 1 цилиндр -12.2 2 цилиндр -6.6 3 цилиндр -8.1 4 цилиндр -10.4, заменить передние диски колодки, Не работает омыватель фар.
12. Дополнительное оборудование:
13. Резина установлена ЗИМА 17

На авто плохая компрессия во 2 и 3 цилиндрах. Ошибки не горят. Едет без провалов.