


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

23.04.2024

Марка	Hyundai	Модель	Solaris
Год	01/01/2020	Пробег	78452 км
ВИН	Z94K241CBLR209063	Цвет	Белый
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	05.04.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Розетка 12 V
- 13 Бортовой компьютер
- 14 АУХ
- 15 Галогеновые фары
- 16 Электропривод регулировки зеркал
- 17 Иммоилайзер
- 18 Isofix/LATCH
- 19 ESP
- 20 Парктроник
- 21 Система помощи при подъеме
- 22 Система курсовой устойчивости
- 23 Антипробуксовочная система
- 24 Антиблокировочная система (ABS)
- 25 Bluetooth
- 26 USB порт
- 27 Подогрев передних сидений
- 28 Мультируль
- 29 Темный салон
- 30 Датчик света

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	X			не штатные лампы, отсутствует крышка прав фары-нарушена герметизация
2			X	
5			X	
6			X	
7			X	
10	X			Трещина; Трещина
11			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
11			X	
17			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
25			X	
26			X	
28			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
2		X		Свист ремней; Свист ремней
3			X	
6			X	
7			X	
8			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17		X		Уровень антифриза минимум
18			X	
19			X	
20			X	
21			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.

Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Расчетка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%; Резина изношена свыше 80%
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X		не закреплен пыльник пер бампера
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					

1	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

6	Проверка задней панели кузова	X			поврежден усилитель бампера
---	-------------------------------	---	--	--	-----------------------------

Комментарии, примечания

Проверил:	Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Михалочкин И.Г. Подпись:		Ляшок О.В. Подпись:	Телефон:	Дата: