


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

24.04.2024

Марка	Hyundai	Модель	Solaris
Год	01/01/2020	Пробег	82900 км
ВИН	Z94K241СВМR212615	Цвет	Коричневый
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	24.06.2025/Да
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь передняя правая		Скол
Крыло заднее правое		Скол
Крыло переднее правое		Скол

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 8 Усилитель руля Электроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Штатная аудиосистема с TV
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Тонированные стекла
- 13 Прикуриватель и пепельница
- 14 Дистанционный запуск двигателя
- 15 Голосовое управление
- 16 Поддон в багажнике
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Светодиодные фары
- 21 Электропривод регулировки зеркал
- 22 Центральный замок
- 23 Иммобилайзер
- 24 ESP
- 25 Подушки безопасности боковые
- 26 Подушка безопасности пассажира
- 27 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 28 Подушка безопасности водителя
- 29 Парктроник
- 30 Система контроля давления в шинах
- 31 Система курсовой устойчивости
- 32 Антипробуксовочная система
- 33 Антиблокировочная система (ABS)
- 34 Парктроник задний
- 35 Камера заднего вида
- 36 Лобовое стекло с подогревом
- 37 Навигационная система
- 38 Bluetooth
- 39 USB порт
- 40 Подогрев передних сидений
- 41 Передний центральный подлокотник
- 42 Обогрев рулевого колеса
- 43 Мультируль
- 44 ЭРА-ГЛОНАСС
- 45 Электроподъемники передние
- 46 Электроподъемники задние
- 47 Третий задний подлокотник
- 48 Темный салон
- 49 Отделка кожей рычага КПП
- 50 Отделка кожей рулевого колеса
- 51 Велюровый салон
- 52 Датчик света
- 53 Датчик дождя
- 54 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Баяндин К.С. Подпись:		Шуренков А.В. Подпись:	Телефон:	Дата: