


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

25.07.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | Renault | Модель | Fluence |
| Год | 01/01/2010 | Пробег | 318425 км |
| ВИН | VF1LZBR0A44035561 | Цвет | Белый |
| Двигатель | 1598 см / Бензин | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Седан | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 1 |
| Кол-во ключей | 1 | Гарантия до | 01.07.2014/Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Комплектация

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | X | | | Не горит передний правый габарит; Не горит лампа левого ближнего света |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 3 | Передние ПТФ | | | X | |
| 4 | Парктроник передний | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | X | | | Не горит правая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | | X | |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 8 | Парктроник задний | | | X | |
| 9 | Камера заднего хода | | | X | |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | | | X | |
| 11 | Стеклоочиститель передний | | | X | |
| 12 | Омыватель фар | | | X | |
| 13 | Стеклоочиститель задний | | | X | |
| 14 | Работа наружных замков | | X | | Закисла личинка; Закисла личинка |
| 15 | Доводчик передней левой двери | | | X | |
| 16 | Доводчик передней правой двери | | | X | |
| 17 | Доводчик задней правой двери | | | X | |
| 18 | Доводчик задней левой двери | | | X | |
| 19 | Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | | |
| 1 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 2 | Подогрев сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 3 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 4 | Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье | | | X | |
| 5 | Подогрев сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 6 | Внутреннее освещение | | | X | |
| 7 | Подогрев сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 8 | Работа люка крыши | | | X | |
| 9 | Работа привода рег. рулевой колонки | | | X | |
| 10 | Работа привода рег. педального узла | | | X | |
| 11 | Проверка стеклоподъемников | | | X | |
| 12 | Проверка наружных зеркал | | | X | |
| 13 | Электрорегулировка сидений | | | X | |
| 14 | Память сидений | | | X | |
| 15 | Боковые поясничные подпоры/ массаж | | | X | |
| 16 | Состояние напольных ковров | | | X | |
| 17 | Состояние панели приборов | | | X | |
| 18 | Состояние обивки потолка | | | X | |
| 19 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | X | | | Не работает АС; Отсутствует фреон |
| 20 | Проверка работы сцепления | | | X | |
| 21 | Проверка стояноч. тормоза | | | X | |
| 22 | Аудиосистема (мультируль) | | | X | |
| 23 | Обогрев ветрового стекла | | | X | |
| 24 | Обогрев заднего стекла | | | X | |
| 25 | Обогрев рулевого колеса | | | X | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Работа ЦЗ лючка топливного бака | | | X | |
| 27 | Состояние обивки багажного отделения | | | X | |
| 28 | Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент | | | X | |
| 29 | ГЛОНАСС | | | X | |
| 30 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 31 | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье | | | X | |
| 32 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | | X | |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 39 | Состояние накладок педалей | | | X | |
| 40 | Состояние рулевого колеса | | X | | Потертости; Потертости |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 43 | Состояние рукоятки КПП | | | X | |
| 44 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | | X | |
| 45 | Запуск двигателя | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 1 | Интеркуллер | | | X | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | X | | | Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий | | | X | |
| 12 | Проверка генератора | X | | | Шум подшипников |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | Двигатель | | X | | Запотевание клапанной крышки; Запотевание под масляным фильтром; Запотевание клапанной крышки; Запотевание под масляным фильтром |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | X | | Запотевание прокладки клапанной крышки |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | | | X | |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | | | X | |
| 24 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Сеяков МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | | |
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | X | | | Сильная коррозия, необходима экспертиза |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | X | | Имеется коррозия; Возможна экспертиза |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | X | | | Отсутствует табличка на стойке; Отсутствует табличка на стойке |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Сеяков МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | | |
| 1 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях | | | X | |
| 2 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | X | | Имеются исторические ошибки; Неисправность |
| 3 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 4 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | 10гв |
| 6 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | X | | | Имеются активные ошибки; Не работает компрессор кондиционера; Нет фреона в системе; Имеются активные ошибки; Не работает компрессор кондиционера; Нет фреона в системе |
| 7 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | X | | | Имеются активные ошибки; Ошибки в блокахпанель приборов, модуль комфорта, рулевое управление,UPC,радио |
| 8 | Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 9 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | | | X | |
| 10 | Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни | | | X | |
| 11 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| 12 | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Сеяков МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | | X | | Износ дисков менее 50% |
| | Амортизаторы, отбойники, пружины, | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 4 | работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен:. | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | X | | | Коррозия тормозных дисков; Коррозия тормозных дисков |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен:. | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | X | | | Сняли соты радиатора; Сняли соты радиатора |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 3 | Радиатор охлаждения АКПП/подтекание | | | X | |
| 4 | Шины/колесные диски | X | | | Резина изношена свыше 80%- требуется замена; 0808гв Растрескивание резины |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен:. | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | | X | |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | | X | |
| 5 | Коробка переключения передач | | | X | |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | X | | Коррозия |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 8 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | X | | | Течь переднего сальника коленвала; Запаивание поддона |
| 10 | Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал | | | X | |
| 11 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен:. | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Задняя балка (не подрамник) | | | X | |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | | X | |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | X | | Коррозия |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|
| 4 | 5 | Стойки/втулки стабилизатора задние Выхлопная система (глушитель) | | | X | |
| 6 | 6 | Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал | | | X | |
| 7 | 7 | Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|------------|
| Проверил: | Сеяков МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------------|---|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | Проверка рамы а/м (при наличие) | | | X | |
| 2 | 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X | |
| 4 | 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | X | | | Замят правый порог; Замят правый порог Заменена крыша, заменено заднее правое крыло |
| 5 | 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | 6 | Проверка задней панели кузова | | | X | |
| 7 | 7 | Проверка днища кузова | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|------------|
| Проверил: | Сеяков МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Шурманов А.И. Подпись: | | Белова Е.С. Подпись: | | Телефон: | Дата: |