


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

19.07.2024

Марка	Renault	Модель	Каптур
Год	01/01/2019	Пробег	112563 км
ВИН	X7LASRBA663340910	Цвет	Серебристый
Двигатель	1998 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	11.08.2022/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 6
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Динамики 4
- 6 Усилитель руля Электроусилитель
- 7 Электростеклоподъемники Все
- 8 Бортовой компьютер
- 9 AUX
- 10 Галогеновые фары
- 11 Замок руля
- 12 ESP
- 13 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 14 Подушка безопасности пассажира
- 15 Подушка безопасности водителя
- 16 Парктроник
- 17 Система помощи при спуске
- 18 Система помощи при подъеме
- 19 Антипробуксовочная система
- 20 Антиблокировочная система (ABS)
- 21 Система доступа без ключа
- 22 Парктроник передний
- 23 Парктроник задний
- 24 Bluetooth
- 25 Передний центральный подлокотник
- 26 Мультируль
- 27 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 28 Электроподъемники передние
- 29 Электроподъемники задние
- 30 Темный салон
- 31 Датчик света
- 32 Датчик дождя
- 33 Защита картера двигателя
- 34 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Бужнин А.В. Подпись:		Подпись:		Телефон:
				Дата: