


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

20.11.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Tiguan
Год	01/01/2018	Пробег	95460 км
ВИН	XLV8ZZZ5NZKG207676	Цвет	Серебристый
Двигатель	1984 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Адаптивный круиз контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Динамики 10
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (3 зоны)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Электронная система парковки Автопарковка
- 12 Тонированные стекла
- 13 Регулировка руля по высоте и вылету
- 14 Голосовое управление
- 15 Омыватель фар
- 16 Обогрев зеркал
- 17 Бортовой компьютер
- 18 AUX
- 19 Электрообогрев лобового стекла
- 20 Система управления дальним светом
- 21 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 22 Светодиодные фары
- 23 Передние противотуманные фары
- 24 Автоматический корректор фар
- 25 Электропривод регулировки зеркал
- 26 Центральный замок
- 27 Иммобилайзер
- 28 Isofix/LATCH
- 29 ESP
- 30 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 31 Подушки безопасности боковые
- 32 Подушка безопасности пассажира
- 33 Подушка безопасности водителя
- 34 Парктроник
- 35 Система предотвращения столкновения
- 36 Система контроля слепых зон
- 37 Система контроля давления в шинах
- 38 Система помощи при подъеме
- 39 Антипробуксовочная система
- 40 Антиблокировочная система (ABS)
- 41 Электропривод крышки багажника
- 42 Система доступа без ключа
- 43 Система автоматической парковки
- 44 Регулировка сидений водителя по высоте
- 45 Парктроник передний
- 46 Парктроник задний
- 47 Камера заднего вида
- 48 Запуск двигателя с кнопки
- 49 Лобовое стекло с подогревом
- 50 Bluetooth
- 51 USB порт
- 52 Электронная приборная панель
- 53 Подогрев передних сидений
- 54 Передний центральный подлокотник
- 55 Обогрев рулевого колеса
- 56 Электропривод складывания зеркал
- 57 Мультируль
- 58 Регулировка передних по высоте
- 59 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 60 Турбированный двигатель
- 61 Электроподъемники передние
- 62 Электроподъемники задние
- 63 Темный салон
- 64 Подрулевые лепестки переключения передач
- 65 Отделка кожей рычага КПП
- 66 Отделка кожей рулевого колеса
- 67 Индикатор внешней температуры

- 68 Датчик света
- 69 Датчик дождя
- 70 Затемненное зеркало заднего вида
- 71 Защита картера двигателя
- 72 Спойлер на багажнике
- 73 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Беляев В.О. Подпись:		Рубажин В.М. Подпись:	Телефон:	Дата: