

Описание

Комплектация: ГУР, кондиционер, стеклоподъемники

ПТС: ОРИГИНАЛ

Владельцы по кол-ву регистраций: 1

Кол-во свободных полей: 3

Кол-во ключей: 2 ключа

Покраски и работы: ППК,ЗЛК, капот

Повреждения: капот вмятина, передний бампер, задний бампер, ЗПД, порог правый.

Диагностика

Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Имеются ошибки; Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Требуется замена задних сайлентблоков; Фары: габариты, ближний, дальний свет: Не горит левый ближний свет. Не горит дхо.; Радиатор кондиционера: Разрушение сот; Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Менше минимума; Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Требуется замена; Диски тормозные: Требуется замена; Амортизаторы ,отбойники ,пружины: Требуется замена опорных подшипников; Подсветка номера: Не работает; Проверка задней панели кузова: Следы ДТП на задней левой части кузова; Ветровое стекло - состояние: Имеются трещины