


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

24.04.2024

Марка	Toyota	Модель	Camry
Год	01/01/2019	Пробег	134474 км
ВИН	XW7BF3HK90S129835	Цвет	Коричневый
Двигатель	2487 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	24.03.2022/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь передняя левая	Вторичный окрас, Ремонт	
Капот	Вторичный окрас	
Крыло заднее правое	Вторичный окрас	
Крыло переднее левое	Ремонт, Вторичный окрас	
Крыло переднее правое	Ремонт, Вторичный окрас	

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиосистема с TV
- 13 Регулировка руля по высоте и вылету
- 14 Прикуриватель и пепельница
- 15 Поддон в багажнике
- 16 Омыватель фар
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 21 Передние противотуманные фары
- 22 Автоматический корректор фар
- 23 Электропривод регулировки зеркал
- 24 Центральный замок
- 25 Замок капота
- 26 Блокиратор КПП
- 27 Isofix/LATCH
- 28 ESP
- 29 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 30 Подушки безопасности боковые задние
- 31 Подушки безопасности боковые
- 32 Подушка безопасности пассажира
- 33 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 34 Подушка безопасности водителя
- 35 Парктроник
- 36 Система распознавания дорожных знаков
- 37 Система предотвращения столкновения
- 38 Система контроля за полосой движения
- 39 Система курсовой устойчивости
- 40 Антипробуксовочная система
- 41 Антиблокировочная система (ABS)
- 42 Система старт-стоп
- 43 Регулировка сидений водителя по высоте
- 44 Парктроник передний
- 45 Парктроник задний
- 46 Камера заднего вида
- 47 Запуск двигателя с кнопки
- 48 Навигационная система
- 49 Bluetooth
- 50 USB порт
- 51 Подогрев задних сидений
- 52 Подогрев передних сидений
- 53 Передний центральный подлокотник
- 54 Обогрев рулевого колеса
- 55 Мультируль
- 56 Регулировка передних по высоте
- 57 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 58 Электроподъемники передние
- 59 Электроподъемники задние
- 60 Третий задний подлокотник
- 61 Темный салон
- 62 Отделка кожей рычага КПП
- 63 Отделка кожей рулевого колеса
- 64 Индикатор внешней температуры
- 65 Датчик света
- 66 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Багамаев А.Н. Подпись:		Бабкин А.А. Подпись:	Телефон:	Дата: