


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

23.10.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | BMW | Модель | X5 |
| Год | 01/01/2016 | Пробег | 152000 км |
| ВИН | WBAKS810X00S48723 | Цвет | Белый |
| Двигатель | 2993 см / Дизель | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. | Привод | полный привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 3 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | 26.04.2019/Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|------------------------|------------------------|-------------|
| Капот | В пленке | |
| Крыло переднее левое | Без изменений | Пластик |
| Крыло переднее правое | Без изменений | Пластик |
| Крыша | Без изменений | Двухцветная |
| Левая передняя стойка | В пленке | |
| Правая передняя стойка | В пленке | |

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние + задние
- 8 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 9 Динамики 7
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Гидроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Тонированные стекла
- 15 Розетка 12 V
- 16 Регулировка руля по высоте и вылету
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Автоматический корректор фар
- 21 Электропривод регулировки зеркал
- 22 Центральный замок
- 23 Isofix/LATCH
- 24 ESP
- 25 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 26 Подушки безопасности боковые задние
- 27 Подушки безопасности боковые
- 28 Подушка безопасности пассажира
- 29 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 30 Подушка безопасности водителя
- 31 Парктроник
- 32 Система курсовой устойчивости
- 33 Антипробуксовочная система
- 34 Антиблокировочная система (ABS)
- 35 Регулировка сидений водителя по высоте
- 36 Парктроник передний
- 37 Парктроник задний
- 38 Камера заднего вида
- 39 Запуск двигателя с кнопки
- 40 Навигационная система
- 41 Bluetooth
- 42 USB порт
- 43 Подогрев задних сидений
- 44 Подогрев передних сидений
- 45 Передний центральный подлокотник
- 46 Память передних сидений
- 47 Обогрев рулевого колеса
- 48 Мультируль
- 49 Активная подвеска
- 50 Isofix(передний ряд)
- 51 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 52 Турбированный двигатель
- 53 Электроподъемники передние
- 54 Электроподъемники задние
- 55 Темный салон
- 56 Отделка потолка черной тканью
- 57 Отделка кожей рулевого колеса
- 58 Индикатор внешней температуры
- 59 Датчик света
- 60 Датчик дождя

Результаты диагностики

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | |
| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | |
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|---|--|-------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | |
| | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Калашников К.О. Подпись: | | Ирицын Р.В. Подпись: | Телефон: | Дата: |