


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

25.06.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Tiguan
Год	01/01/2018	Пробег	118948 км
ВИН	XLV8ZZZ5NZJG233991	Цвет	Черный
Двигатель	1968 см / Дизель	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	26.08.2021/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 5
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Ксеноновые фары Ближний свет
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (3 зоны)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Программируемый предпусковой отопитель
- 17 Прикуриватель и пепельница
- 18 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 19 Активный усилитель руля
- 20 Поддон в багажнике
- 21 AUX
- 22 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 23 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 24 Светодиодные фары
- 25 Галогеновые фары
- 26 Электропривод регулировки зеркал
- 27 Центральный замок
- 28 Блокировка задних дверей
- 29 Isofix/LATCH
- 30 ESP
- 31 Датчик усталости водителя
- 32 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 33 Подушка безопасности пассажира
- 34 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 35 Подушка безопасности водителя
- 36 Парктроник
- 37 Система контроля слепых зон
- 38 Система помощи при спуске
- 39 Система помощи при подъеме
- 40 Система курсовой устойчивости
- 41 Антипробуксовочная система
- 42 Антиблокировочная система (ABS)
- 43 Электропривод крышки багажника
- 44 Система старт-стоп
- 45 Система доступа без ключа
- 46 Регулировка сидений водителя по высоте
- 47 Парктроник передний
- 48 Парктроник задний
- 49 Камера заднего вида
- 50 Запуск двигателя с кнопки
- 51 Bluetooth
- 52 USB порт
- 53 Подогрев задних сидений
- 54 Подогрев передних сидений
- 55 Передний центральный подлокотник
- 56 Обогрев рулевого колеса
- 57 Навесное оборудование
- 58 Электропривод складывания зеркал
- 59 Мультируль
- 60 Розетка 220В
- 61 ЭРА-ГЛОНАСС
- 62 Турбированный двигатель
- 63 Электроподъемники передние
- 64 Электроподъемники задние
- 65 Темный салон
- 66 Подрулевые лепестки переключения передач
- 67 Отделка кожей рычага КПП
- 68 Отделка кожей рулевого колеса
- 69 Накладки на пороги
- 70 Лакокрасочное покрытие металллик
- 71 Декоративные молдинги
- 72 Индикатор внешней температуры
- 73 Датчик света
- 74 Датчик дождя
- 75 Затемненное зеркало заднего вида
- 76 Защита картера двигателя

77 Рейлинги на крыше

78 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10	X			Трещина лобового стекла; скол
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
9			X	
11			X	
12			X	
16		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17			X	
18		X		Ворсистость увеличена; Ворсистость увеличена
19		X		Недостаточно холодит
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	
31		X		Загрязненность; Загрязненность
32		X		Загрязненность; Загрязненность
33		X		Загрязненность; Загрязненность
34		X		Загрязненность; Загрязненность
35		X		Загрязненность; Загрязненность
36		X		Загрязненность; Загрязненность
37		X		Загрязненность; Загрязненность
38		X		Загрязненность; Загрязненность
39			X	
40		X		Потертости; Потертости
41			X	
42			X	
				Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки:

43	Венец маховика			X	
44	Состояние рукоятки КПП			X	
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка под капотом</b>					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; имеются активные ошибки
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	1.P008A00 Топливная система низкого давления - Слишком низкое давление Активный /статический 2.P008A00 Топливная система низкого давления - Слишком низкое давление Активный /статический 3.P008700 Давление в топливной рампе/системе питания - слишком низкий Пассивн/Спорадич 4.P008700 Давление в топливной рампе/системе питания - слишком низкий Пассивн/Спорадич 5.U112300 Шина данных, приём неверного значения Пассивн/Спорадич 6.P056200 Электропитание - слишком низкое напряжение Пассивн/Спорадич 7.P066A00 Свеча накаливания цилиндра 1 - короткое замыкание на массу Пассивн/Спорадич 8.P066E00 Свеча накаливания цилиндра 3 - короткое замыкание на массу Пассивн/Спорадич 9.U042800 Датчик угла поворота рулевого колеса - не достоверный сигнал Пассивн/Спорадич 10.P060600 Блок управления неисправен Пассивн/Спорадич 03 Электроника тормозной системы 1 Существуют проблемы 1.B116829 Датчик угла поворота рулевого

					колеса - недостоверный сигнал Пассивн/Спорадич 08 Электроника отопителя и климатической установки 5 Существуют проблемы 1.В10ABFO Давление хладагента - выход за нижнюю границу Активный /статический
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости	X			Требуется очистка суппортов; Заклинили направляющие
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков; Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости	X			Требуется очистка суппортов; Заклинили направляющие
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Резина изношена свыше 80%- требуется замена
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X		износ
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
	Передние приводные валы:люфт, состояние				

15	пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X
5	Тормозные шланги, трубки			X
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X
7	Выхлопная система (глушитель)			X
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
7	Проверка днища кузова			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Данюшин М.П. Подпись:		Иванова Е.В. Подпись:	Телефон:	Дата: