


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

10.07.2024

Марка	Hyundai	Модель	Solaris
Год	01/01/2020	Пробег	149207 км
ВИН	Z94K241СВМR235020	Цвет	Синий
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Обогрев зеркал
- 12 Бортовой компьютер
- 13 Галогеновые фары
- 14 Электропривод регулировки зеркал
- 15 Центральный замок
- 16 Блокировка задних дверей
- 17 Противоугонная сигнализация
- 18 Иммобилайзер
- 19 ESP
- 20 Подушка безопасности пассажира
- 21 Подушка безопасности водителя
- 22 Система курсовой устойчивости
- 23 Антипробуксовочная система
- 24 Антиблокировочная система (ABS)
- 25 Лобовое стекло с подогревом
- 26 Мультируль
- 27 Темный салон
- 28 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
5			X	
6	X			Не горит правый стоп сигнал; Не горит правый стоп сигнал
7			X	
8			X	
10			X	
11			X	
12			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики ХС.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
27			X	
28			X	
30		X		Растрескивание; Чехол
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
43			X	
44		X		Отсутствует возможность корректной оценки пробега
45			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики ХС.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
2			X	
3			X	
6			X	
7			X	
8			X	
12			X	

13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	Остаток тормозной накладки 7мм или больше
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	Визуальный осмотр
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	Барабаны
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание				
4	Шины/колесные диски		X		Износ резины свыше 60%; Износ резины свыше 60%
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПередняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Сиркин О.С. Подпись:		Агафонов В.А. Подпись:	Телефон:	Дата: