


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

22.09.2024

Марка	Volvo	Модель	S60
Год	01/01/2012	Пробег	153320 км
ВИН	YV1FS45HBD2184224	Цвет	Синий
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	16.02.2016/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Динамики 6
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Розетка 12 V
- 11 Бортовой компьютер
- 12 AUX
- 13 Центральный замок
- 14 Подушка безопасности пассажира
- 15 Подушка безопасности водителя
- 16 Парктроник
- 17 Антиблокировочная система (ABS)
- 18 Парктроник задний
- 19 USB порт
- 20 Память передних сидений
- 21 Мультируль
- 22 Светлый салон
- 23 Штатная сигнализация

**Результаты диагностики**

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	<b>Необходимо принять меры (К)</b>	<b>Рекомендуется принять меры (Ж)</b>	<b>Внешне в порядке (З)</b>	<b>Комментарий</b>

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Прокш А.Д. Подпись:		Рыбальченко И.О. Подпись:	Телефон:	Дата: