

Описание

Комплектация: максимальная, кожа, люк. есть нештатный аих

ПТС: дубль

Владельцы: 7

Кол-во свободных полей: 1

Кол-во ключей: 2

Покраски и работы: капот задняя левая дверь 200мкр

Повреждения: коррозия порогов, сколы

Диагностика

пару течей, запотевания, люфты в подвеске более подробно см дигу. полный привод работает мплектация: ткань, климат 2 зоны, мультируль