

Имеются загрязнения в салоне.

Описание

Птс – дубль

* Кол-во владельцев – 7

* Кол-во ключей – 2

* Комплектация: комфортные сиденья, кожа, активный руль, проекция, приборная доска от «М»

* Окрасы: весь по кругу

Диагностика

Периодические провалы в работе ДВС

2. Люк не работает

3. Личинка замка не работает

4. Задний стеклоочиститель не работает

5. Не горит левый повторитель поворота

6. Жидкости ГУР минимум

7. Запотевание на стыке впускного коллектора и ДВС

8. Замят и деформирован радиатор ГУР

9. Запотевание конденсора
10. Запотевание и деформация радиатора охлаждения ДВС
11. Вода в ДХО
12. Торм.колодки перед.~6мм, зад.~6мм
13. Бурты на всех торм.дисках
14. А/м на зимней резине
15. Запотевание рулевой рейки слева
16. Запотевание перед.СПУ
17. Запотевание зад.СПУ
18. Запотевание корпуса масляного фильтра
19. Оторваны провода в перед.бампере
20. Удалены катализаторы
21. Запотевание перед.моста справа
22. Запотевание редуктора зад.моста справа
23. Надрыв всех сайлентблоков перед.рычагов
24. Трещины на всех сайлентблоках зад.рычагов
25. Требуется обслуживание пневмоподушек зад.подвески
26. Треск левого зеркала при складывании
27. Масляный налет на перед.лев.стороне(рычаги,амортизатор,ступица)
28. Масляный налет на зад.приводах в районе ступиц
29. НЕ работают парктроники
30. Не горят обе подсветки номера
31. Сломана ручка поднятия пола в багажнике
32. сохраненный километраж ДТС больше показаний одометра, код ошибки по приводу ГРМ, коды ошибок приложение з\н.

ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	нет