

Описание

Комплектация: 2 стеклоподъёмника

ПТС: оригинал

Владельцы по кол-ву регистраций: 3

Кол-во свободных полей: 2

Кол-во ключей: 1

Покраски и работы: передняя часть а/м крашена (отсутствуют подушки передние)

Повреждения: ржавчина, царапины и вмятины по левой стороне

Диагностика

1. износились щетки стеклоочистителя 2. не горит правый стоп сигнал + правая птф + подсветка номера 3. изношено сцепление (автомобиль трогается с 4ой передачи) 4. не корректно работает регулировка боковых зеркал 5. не работает обогрев боковых зеркал 6. закисание замка капота 7. не работает А/С - нет газа в системе 8. гул подшипника вентилятора отопителя 9. течь клапанной крышки 10. в двигателе нет масла (щуп сухой) + сломана направляющая шупа 11. разбита нижняя рамка радиатора 12. замяты ламели радиатора 13. сквозное отверстие на переднем левом крыле 14. износ птк 15% зтк 15% 15. течь поддона двс 16. течь левого и правого сальника кпп 17. течь лягушки задней передачи 18. течь штока выбора передач 19. надрыв сальника передних рычагов 20. износ резины умеренный 21. коды неисправности приложены к з/н 22. видны следы натирания ремня грм