

## Описание

Комплектация: ксенон, кожа, климат

ПТС: оригинал


Владельцы: 1

Кол-во ключей: 2

Окрасы: есть

Повреждения: нет

Комментарий криминалиста: без нареканий



## Диагностика

запотевание поддона кпп