


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

27.04.2024

Марка	Kia	Модель	Optima
Год	01/01/2016	Пробег	380000 км
ВИН	XMEGT411BG0000844	Цвет	Серый
Двигатель	1999 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	
Кол-во ключей	2	Гарантия до	06.06.2021/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	x	x
Дверь задняя правая		Царапина
Капот		Коррозия, Скол
Крыло заднее левое		Вмятина
Крыло заднее правое		Коррозия, Скол, Царапина
Крыло переднее левое		Вмятина, Скол, Царапина
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Зад
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Прикуриватель и пепельница
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Передние противотуманные фары
- 21 Галогеновые фары
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Центральный замок
- 24 Блокировка задних дверей
- 25 Иммоилайзер
- 26 Замок руля
- 27 Замок капота
- 28 Блокиратор КПП
- 29 Isofix/LATCH
- 30 ESP
- 31 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 32 Подушка безопасности пассажира
- 33 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 34 Подушка безопасности водителя
- 35 Парктроник
- 36 Система помощи при подъеме
- 37 Система курсовой устойчивости
- 38 Антипробуксовочная система
- 39 Антиблокировочная система (ABS)
- 40 Регулировка сидений водителя по высоте
- 41 Парктроник задний
- 42 USB порт
- 43 Подогрев передних сидений
- 44 Передний центральный подлокотник
- 45 Обогрев рулевого колеса
- 46 Электропривод складывания зеркал
- 47 Мультируль
- 48 Регулировка передних по высоте
- 49 ЭРА-ГЛОНАСС
- 50 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 51 Электроподъемники передние
- 52 Электроподъемники задние
- 53 Темный салон
- 54 Отделка кожей рычага КПП
- 55 Отделка кожей рулевого колеса
- 56 Колпаки колёс декоративные
- 57 Индикатор внешней температуры
- 58 Датчик света
- 59 Датчик дождя
- 60 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Самко И.В. Подпись:		Фасахов А.К. Подпись:	Телефон:	Дата: