

Описание

Комплектация: панорама, память кресел, подогрев кресел, амг пакет, камера з вида, адаптивная ксеноновая оптика интелегент лайт вижн

ПТС: ОРИГИНАЛ

Владельцы по кол-ву регистраций: 2

Кол-во свободных полей: 3

Кол-во ключей: 2 ключа

Покраски и работы: п правая дверь, з левая дверь косметика

Повреждения: сколы лобовое

Диагностика

скол лобового стекла -ошибка по цепи ГРМ -ПТК износ 10% -ПТД износ 1,5мм - ЗТД износ 15% -ЗТД износ более 3мм -рекомендуется обслуживание задних пневмобаллонов -посторонний шум в работе ДВС при пуске(ЦЕПЬ)-не обогреваются зеркала заднего вида