

Описание

ПТС оригинал

Кол-во хозяев – 2

Кол-во ключей - 2

Комплектация – АКПП, кожа, климат 2, биксен

Окрас – зад прав дверь(300), крышка багажника(220 верхняя часть), крыша локально 700 спереди, дальше переходами(опустились ворота сверху, ничего критичного, была небольшая вмятина, фото видел)

Повреждения – нет

Диагностика

1.не горит правая подсветка номера

2.отслоение сайлентблока на заднем левом поперечном вспомогательном рычаге

3.немного снижена компрессия в 4 цилиндре, результат приложен к заказ наряду

4.дребезг термоэкрана катализатора

5. коды ошибок приложение з\н.

6.для проверки уровня масла требуется холодный двс