

Описание

2013г. 1,6 коробка-робот, Тип привода: передний привод, 115 л/с,

3 владельца, 2 ключ

Комплектация: Ткань, климат, задн парктроник, датчики света/дождя.

Кузов: Царапины вмятины, трещины на бамперах, замят левый порог, вмятина ,
царапина на пер. левом крыле.

Окрас: Все двери, все крылья, капот, дверь багажника, без проёмов.

Диагностика

Дефекты:	Запчасти:	Повреждение:
Двигатель и подкапотное пространство	Патрубок турбонагнетателя	Следы масла
Система охлаждения	Антифриз	Низкий уровень
Рулевое управление/подвеска/шасси	Сайлентблоки передних рычагов	Отслоение
Рулевое управление/подвеска/шасси	Рулевая тяга (левая и правая стороны)	Люфт
Рулевое управление/подвеска/шасси	Рулевая рейка	Люфт (со стороны рулевых тяг, после замены тяг– доп диагностика)
Двигатель и подкапотное пространство	Защита картера ДВС	Следы масла
Рулевое управление/подвеска/шасси	Сайлентблоки задних рычагов	Отслоение
Рулевое управление/подвеска/шасси	Втулки заднего стабилизатора	Требует замены
Порог левый	Порог	Вмятина 7-25см
Периодичность ТО/Доп оборудование/прочие элементы	Упор капота	Не функционирует
Двигатель и подкапотное пространство	Поддон картера ДВС	Следы и запах топлива