


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

16.07.2024

Марка	Kia	Модель	Sportage
Год	01/01/2017	Пробег	153180 км
ВИН	XWEPG81AVH0001579	Цвет	Черный
Двигатель	1999 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	19.12.2022/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 7
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Розетка 12 V
- 14 Бортовой компьютер
- 15 АУХ
- 16 Иммоилайзер
- 17 Подушки безопасности боковые задние
- 18 Подушки безопасности боковые
- 19 Подушка безопасности пассажира
- 20 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 21 Подушка безопасности водителя
- 22 Парктроник
- 23 Система курсовой устойчивости
- 24 Антипробуксовочная система
- 25 Антиблокировочная система (ABS)
- 26 Парктроник передний
- 27 Парктроник задний
- 28 Bluetooth
- 29 USB порт
- 30 Обогрев рулевого колеса
- 31 Мультируль
- 32 Отделка кожей рычага КПП
- 33 Отделка кожей рулевого колеса
- 34 Датчик света
- 35 Датчик дождя

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	X			Не работает левый ближний. Замутнение обоих
2			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	Установлен не оригинальный парктроник; Установлен не оригинальный парктроник
10			X	
11			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40		X		Потертости; Потертости
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				

Проверил:			Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания	X			Износ
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание на корпусе масляного фильтра
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:			Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Сильная коррозия, необходима экспертиза
Комментарии, примечания					
Проверил:			Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей			X	2 шт
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Горит индикатор trms
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:		Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть			
1	Передние ступичные подшипники		X
2	Колодки тормозные передние	X	
3	Диски тормозные	X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X
Комментарии, примечания			
Проверил:		Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть			
1	Задние ступичные подшипники		X
2	Колодки тормозные задние	X	
3	Диски тормозные/барабаны	X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X
5	Проверка стояночного тормоза		X
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X
Комментарии, примечания			
Проверил:		Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля			
1	Радиатор кондиционера	X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X
4	Шины/колесные диски	X	
Комментарии, примечания			
Проверил:		Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть			
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X
3	Рулевые тяги/наконечники		X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X
5	Коробка переключения передач		X
6	Тормозные шланги, трубки		X
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X
8	Наличие защиты картера		X
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)		X
Комментарии, примечания			
Проверил:		Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть			
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X	
3	Тормозные шланги, трубки		X
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние		X
5	Выхлопная система (глушитель)		X
Комментарии, примечания			
Проверил:		Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП			
2	Проверка лонжеронов передних		X
3	Проверка лонжеронов задних		X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X
5	Проверка передней панели кузова		X
6	Проверка задней панели кузова		X

7. Проверка дна и кузова			X
Комментарии, примечания			
Проверил:		Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен:			

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу		Николаев А.В.		Телефон:
Кривентко Т.Н.		Подпись:		Дата:
Подпись:				