


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

29.06.2024

Марка	Ford	Модель	Explorer
Год	01/01/2019	Пробег	79259 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Серый
Двигатель	3496 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь передняя левая	Деталь заменена	
Дверь передняя правая	Деталь заменена	
Крыло переднее левое	Вторичный окрас, Деталь заменена	

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	Фары: габариты, ближний, дальний свет
2			X	Указатели поворота, аварийная сигнализация
3			X	Передние ПТФ
4			X	Парктроник передний
5			X	Подсветка номера
6			X	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал
7			X	Фонари заднего хода
8			X	Парктроник задний
9			X	Камера заднего хода
10			X	Ветровое стекло - состояние
11			X	Стеклоочиститель передний
13			X	Стеклоочиститель задний
14			X	Работа наружных замков
19			X	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника
Комментарии, примечания				
Проверил:				Марахов В.О.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	Звуковой сигнал
2			X	Подогрев сидений: Водительское сиденье
3			X	Проверка работы ЦЗ
4			X	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье
6			X	Внутреннее освещение
9			X	Работа привода рег. рулевой колонки
11			X	Проверка стеклоподъемников
12			X	Проверка наружных зеркал
13			X	Электрорегулировка сидений
15			X	Боковые поясничные подлокотники/ массаж
16			X	Состояние напольных ковров
17			X	Состояние панели приборов
18			X	Состояние обивки потолка
19			X	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя
21			X	Проверка стояноч. тормоза
22			X	Аудиосистема (мультируль)
24			X	Обогрев заднего стекла
25			X	Обогрев рулевого колеса
26			X	Работа ЦЗ лючка топливного бака
27			X	Состояние обивки багажного отделения
30			X	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье
31			X	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье
32			X	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье
33			X	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье
34			X	Состояние обивки дверей: Водительская дверь
35			X	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь
36			X	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь
37			X	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь
38			X	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника
39			X	Состояние накладок педалей
40			X	Состояние рулевого колеса
41			X	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)
42			X	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)
43			X	Состояние рукоятки КПП
44			X	Проверка показания одометра/Оценка пробега
45			X	Запуск двигателя

Комментарии, примечания					
Проверил:				Марахов В.О.	
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	Темный цвет масла; Темный цвет масла
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Марахов В.О.	
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Марахов В.О.	
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Марахов В.О.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	

2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Марахов В.О.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Марахов В.О.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Марахов В.О.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика редуктора
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание заднего сальника коленвала; Запотевание заднего сальника коленвала
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Марахов В.О.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание сальника левой оси
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:		Марахов В.О.		
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
7	Проверка днища кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:		Марахов В.О.		
Клиент ознакомлен:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Лисовская Д.А. Подпись:		Зацепин А.М. Подпись:	Телефон:	Дата: