


РОЛЬФ СЕВЕР Фольксваген

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 17.07.2023

Заказчик: АО "РОЛЬФ" Филиал "СЕВЕР"
 Контактный телефон: 8 (495) 772-77-67
 Автомобиль: Kia/Ceed
 Рег. №: X857AT790
 Год выпуска: 2019
 Пробег: 63504
 V.I.N.: XMEH2514GJK0001641



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: _____
 дата пробег
 Следующее ТО: _____
 дата пробег

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Попов А.Н.
Клиент ознакомлен:					.
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	

15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
18	Проверка стояночного тормоза			X	
19	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
21	Обогрев рулевого колеса			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Гопов А.Н.			
	Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом					
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
7	Свечи зажигания			X	
8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ		X		не проверялось
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
18	ДВС/уровень/качество масла/подтекание: Впускной коллектор			X	

19	ДВС/уровень/качество масла/подтекание: Клапанная крышка			X
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
28	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки			X
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X

Комментарии, примечания

Проверил:

Попов А.Н.

Клиент ознакомлен:

.

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:

Попов А.Н.

Клиент ознакомлен:

.

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X
6	Количество сохранённых ключей			X
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X
10	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X

11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X
12	Работа АКПП / CVT - считывание кодов с расшифровкой			X
13	Работа АКПП / CVT - считывание кодов с расшифровкой: Валы и шестерни			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Попов А.Н.
Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Попов А.Н.
Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные/барабаны			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
5	Проверка стояночного тормоза			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Попов А.Н.
Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера			X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X

4	Шины/колесные диски			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Попов А.Н.		
	Клиент ознакомлен:	.		
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X
8	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X
9	Тормозные шланги, трубки			X
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X
13	Наличие защиты картера			X
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
15	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание: Клапанная крышка			X
16	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Вторичные валы			X
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X
19	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Попов А.Н.		
	Клиент ознакомлен:	.		
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
6	Тормозные шланги, трубки			X
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
8	Выхлопная система (г/мшитель)			X

Комментарии, примечания			
Проверил:		Попов А.Н.	
Клиент ознакомлен:		.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП			
2	Проверка лонжеронов передних		X
3	Проверка лонжеронов задних		X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X
5	Проверка передней панели кузова		X
6	Проверка задней панели кузова		X
Комментарии, примечания			
Проверил:		Попов А.Н.	
Клиент ознакомлен:		.	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

